

Data prelievo	Punto di prelievo	Prelievo eseguito presso:	Descrizione	Antimonio (µg/l)	Arsenico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cromo (µg/l)	Cromo esavalente (µg/l)	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Rame (µg/l)
16/09/2021	livello freaticometrico: -10,85 m	area Rizzi, nel territorio comunale di San G	P1 Rizzi	0,6	1,3	< 0.1	8,8	8,3	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,75 m	monte Cromatura, nel territorio comunale di	P1 Procura	0,6	1,8	< 0.1	3,4	2,6	< 0.1	1,6	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,02 m	interno Cromatura, nel territorio comunale	P2 Procura	0,6	1,7	< 0.1	3,5	3	< 0.1	13,6	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -6,21 m	area cani, nel territorio comunale di San Gi	P3 Procura	0,7	1,3	< 0.1	4,8	4,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,17 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P1	0,9	1,4	< 0.1	3,7	2,3	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -7,26 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P2	0,8	1,5	< 0.1	3,5	3	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,55 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P3	0,9	1,9	< 0.1	2,7	2,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,60 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P4	0,6	1,7	< 0.1	2,5	2,2	< 0.1	5,9	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,00 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P6	< 0.5	1,9	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,81 m	aiuola fronte farmacia, nel territorio comuna	P7	0,9	1,1	< 0.1	3	2,1	< 0.1	1,1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,57 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P8	0,6	1,8	< 0.1	1,9	1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,10 m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San G	P9	< 0.5	2,4	< 0.1	2,3	1,8	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,78 m	Via Garibaldi, nel territorio comunale di Sa	P10	0,7	1,8	< 0.1	2,8	1,6	< 0.1	2,9	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,87 m	angolo fossa Contarina, nel territorio comun	P11	< 0.5	1,6	< 0.1	1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,97 m	parcheeggio ristorante "Lupò", nel territorio	P12	0,7	1,7	< 0.1	2,9	2,2	< 0.1	32,4	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -10,47 m	area esterna Rizzi, nel territorio comunale	P13	< 0.5	1,3	< 0.1	2,4	1,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -13,90 m	Via Monte Cervino, nel territorio comunale	P15	< 0.5	1,1	< 0.1	1,4	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -7,68	area camping, nel territorio comunale di Sa	P16	0,7	1,4	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,94 m	Enel retro Eurospin, nel territorio comunale	P17	0,9	2,4	< 0.1	2,8	2,2	< 0.1	1,6	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,56 m	area Franceschini, nel territorio comunale d	P18	0,7	1,2	< 0.1	4,6	4,5	< 0.1	24	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -8,53 m	fronte Toys, nel territorio comunale di San	P24	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	1,2	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -2,87 m	rotonda Via della Pace - Via Scaiole, nel te	P25	0,6	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	1,1	< 1	1,2
16/09/2021	livello freaticometrico: -4,32 m	ex discarica Ca' Doldoni Nord, nel territori	P26	< 0.5	1,1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	2,5	< 1	6,5
16/09/2021	livello freaticometrico: -4,95 m	ex discarica Ca' Doldoni Est, nel territorio	P27	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	3,3	< 1	8,5
16/09/2021	livello freaticometrico: -4,12 m	ex discarica Ca' Doldoni Sud, nel territorio	P28	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	2,3	< 1	4,8
16/09/2021	livello freaticometrico: -9,18 m	area verde interno Fonderie Sime, nel territ	P19	< 0.5	< 1	< 0.1	5,5	5,2	< 0.1	7,7	< 1	< 1
16/09/2021	livello freaticometrico: -11,36 m	area comunale retrostante azienda Iron Beto	P29 bis	< 0.5	1,7	< 0.1	3,5	3,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1

