

Data prelievo	Dati identificati	Punto di prelievo	Prelievo eseguito presso:	Antimonio (µg)	Arsenico (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Cromo (µg/l)	Cromo esava	Mercurio (µg/l)	Nichel (µg/l)	Piombo (µg/l)	Rame (µg/l)	Zinco (µg/l)
18/02/2021	P1 Rizzi	livello freaticometrico: -10,98m	area Rizzi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	1,4	< 0.1	6,4	5,9	< 0.1	< 1	< 1	< 1	5,2
18/02/2021	P1 Procura	livello freaticometrico: -8,94m	monte Cromatura, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,6	2	< 0.1	5,1	5	< 0.1	1,4	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P2 Procura	livello freaticometrico: -8,19m	interno Cromatura, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,7	1,6	< 0.1	4,5	4	< 0.1	15,4	< 1	< 1	2,6
18/02/2021	P3 Procura	livello freaticometrico: -6,38m	area cani, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,7	1,1	< 0.1	5,8	5,7	< 0.1	1	< 1	< 1	7,2
18/02/2021	P1	livello freaticometrico: -9,28m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	1	1,1	< 0.1	2,5	2,5	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P2	livello freaticometrico: -7,29m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,8	1,7	< 0.1	4,9	4,9	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P3	livello freaticometrico: -8,57m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	1,1	2,2	< 0.1	6,4	6,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	1,9
18/02/2021	P4	livello freaticometrico: -9,66m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,7	1,8	< 0.1	5,3	5,3	< 0.1	6,2	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P6	livello freaticometrico: -8,05m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	1,9	< 0.1	1,1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P7	livello freaticometrico: -8,93m	aiuola fronte farmacia, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto	1,1	1,3	< 0.1	1,7	1,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	3,6
18/02/2021	P8	livello freaticometrico: -9,57m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,7	1,9	< 0.1	4,4	4,2	< 0.1	< 1	< 1	< 1	4,6
18/02/2021	P9	livello freaticometrico: -9,09m	ex Saifecs, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	2,7	< 0.1	3,9	3,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	2
18/02/2021	P10	livello freaticometrico: -9,88m	Via Garibaldi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,7	1,7	< 0.1	5	4,9	< 0.1	4	< 1	< 1	3,3
18/02/2021	P11	livello freaticometrico: -8,94m	angolo fossa Contarina, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto	< 0.5	1,6	< 0.1	2,1	2,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P12	livello freaticometrico: -10,13m	parcheeggio ristorante "Lupò", nel territorio comunale di San Giovanni Lu	0,8	1,8	< 0.1	4,7	4,7	< 0.1	36,6	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P13	livello freaticometrico: -10,54m	area esterna Rizzi, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	1,3	< 0.1	2,5	2,4	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P15	livello freaticometrico: -12,92m	Via Monte Cervino, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	1,3	< 0.1	2,1	1,9	< 0.1	< 1	< 1	< 1	3,6
18/02/2021	P16	livello freaticometrico: -8,12m	area camping, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,6	1,1	< 0.1	1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	3
18/02/2021	P17	livello freaticometrico: -10,09m	Enel retro Eurospin, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,8	2,1	< 0.1	3,8	3,4	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P18	livello freaticometrico: -8,73m	area Franceschini, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	0,6	1,2	< 0.1	6,6	5,5	< 0.1	22,2	< 1	< 1	1,1
18/02/2021	P23	livello freaticometrico: -13,08m	appendice Via Forte Garofolo, nel territorio comunale di San Giovanni Lu	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	3,3
18/02/2021	P24	livello freaticometrico: -9,04m	fronte Toys, nel territorio comunale di San Giovanni Lupatoto VR	< 0.5	< 1	< 0.1	1,2	1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1
18/02/2021	P25	livello freaticometrico: -2,76m	rotonda Via della Pace - Via Scaiole, nel territorio comunale di San Giov	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	< 1	< 1	1,5	< 1
18/02/2021	P26	livello freaticometrico: -4,41m	ex discarica Ca' Doldoni Nord, nel territorio comunale di San Giovanni L	< 0.5	1,1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	1,4	< 1	3,7	< 1
18/02/2021	P27	livello freaticometrico: -5,06m	ex discarica Ca' Doldoni Est, nel territorio comunale di San Giovanni Lup	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	3,3	< 1	11	< 1
18/02/2021	P28	livello freaticometrico: -4,28m	ex discarica Ca' Doldoni Sud, nel territorio comunale di San Giovanni Lu	< 0.5	< 1	< 0.1	< 1	< 1	< 0.1	2,1	< 1	5	1,2
18/02/2021	P19	livello freaticometrico: -9,48m	area verde interno Fonderie Sime, nel territorio comunale di San Giovan	< 0.5	< 1	< 0.1	6,6	6,6	< 0.1	8,5	< 1	< 1	1,8
18/02/2021	P29	livello freaticometrico: -11,31m	area comunale retrostante azienda Iron Beton (nell'area Enel Green Pow	< 0.5	1,7	< 0.1	13,3	13,1	< 0.1	< 1	< 1	< 1	< 1